Obersulm

Sanierung des Mineralfreibades Obersulm

Auftraggeber:

Gemeinde Obersulm
Bernhardstr. 1
74182 Obersulm

Ausführungszeit:

September 2004 -
Mai 2005

Gesamtherstellungskosten (netto)

1,7 Mio €
inkl. Nebenkosten

Wichtige Daten auf einen Blick:

- o Sanierung des Kombibeckens
 - o Schwimmer-Bereich (Edelstahl, 533 m² Wasserfläche)
 - o Springerbecken (Edelstahl, 114 m² Wasserfläche)
 - o Nichtschwimmer-Bereich (Edelstahl 513 m² Wasserfläche)
- o Einbau einer Breitwellenrutsche aus Edelstahl
- o Erneuerung der Badewassertechnik
Umwälzleistung 832 m³/h

Vergleichbare Projekte:

2014

Höhenfreibad Killesberg

Sanierung
3,1 Mio €

2009

Freibad Zuffenhausen

Sanierung
1,1 Mio €

2006

Freibad Rosengarten

Sanierung
0,95 Mio €

Freibad Neuenbürg

Sanierung
0,45 Mio €

Freibad Isfeld

Sanierung
1. Bauabschnitt
0,5 Mio €

2005

Freibad Denkendorf

Sanierung
0,98 Mio €

Freibad Veitshöchheim

Sanierung
1. Bauabschnitt
3,5 Mio €

Freibad Sindelfingen

1. Bauabschnitt
Sanierung
4,6 Mio €

2004

Freibad Deizisau

Sanierung
0,47 Mio €

2003

Freibad Aschaffenburg

1. Bauabschnitt
Sanierung
3,0 Mio €

Sanierung des Mineralfreibades Obersulm

Die Sanierung des Freibades war auf Grund von baulichen und technischen Mängeln notwendig geworden. So war beispielsweise die Beckendurchströmung nicht DIN-gerecht, die Leistung der Badewassertechnik unzureichend.

Außerdem sollte das Bad behindertengerecht gestaltet und seine Attraktivität gesteigert werden.

Die wichtigsten **technischen Maßnahmen** bestanden in der Komplettauskleidung aller Becken mit Edelstahl (bei Erhalt von Form und Abmessung), der Erneuerung der Badewassertechnik mit Einsatz einer vertikalen Beckendurchströmung, dem Einbau eines Schallwasserbehälters und Pumpenraums unter der Liegewiese sowie der Erneuerung der Pumpen und Leitungen.

Mit der Sanierung des **Schwimmer- und Springerbereichs** ist dieser mit seinen sechs 50 m Bahnen wettkampffähig.

Das **Nichtschwimmer-Bereich** wurde mit Massagedüsen, einem Komforteinstieg sowie einer Edelstahl-Breitwellenrutsche ausgestattet.

Auch für das behindertengerechte **Durchschreitbecken** wurde eine Lösung aus Edelstahl gewählt.