

Schwetzingen

Freizeitbad bellamar: Sanierung Schwimmhalle



Auftraggeber:

Eigenbetrieb bellamar
Scheffelstr. 16
68723 Schwetzingen

Ausführungszeit:

Mai 2013 -
Mai 2014

Gesamtherstellungskosten (netto)

5,8 Mio €
inkl. Nebenkosten

Wichtige Daten auf einen Blick:

Sanierung Schwimmhalle, Sanitär- und Umkleidebereich, Foyer und Gastronomiebereich

- Schwimmerbecken mit 6 Bahnen über 25 m und einer Wasserfläche von 400 m²
- Lehrschwimmbecken mit 4 Bahnen über 16,5 m und einer Wasserfläche von 145 m²
- Attraktionsbecken mit 100 m² Wasserfläche
 - Wellenerzeuger
 - Strömungskanal
- Wellnessbecken mit 40 m² Wasserfläche
 - Sprudelliegen
 - Massagedüsen
 - Nackendusche
- Kneipbecken
- Entmüdungsbecken
- Sprudelbecken
- 25 m Großbrutsche mit Landebecken

Vergleichbare Projekte:

2012

Hallenbad Kernen

Sanierung
3,0 Mio €

2011

Hallenbad Ditzingen

Sanierung
2. Bauabschnitt
2,4 Mio €

2011

Hallenbad Lauda - Königshofen

Sanierung
2,2 Mio €

2009 - 2012

Hallenbad Ostfildern

Sanierung
(in 3 Bauabschnitten)
0,9 Mio €

2008

Hallenbad Ehningen

Sanierung
(in 2 Bauabschnitten)
1,2 Mio €

2008

Hallenbad Kleinfeldchen

Sanierung
2. Bauabschnitt
0,18 Mio €

2006

Hallenbad Freiberg a. N.

Sanierung
0,7 Mio €

Sanierung der Schwimmhalle



Für die Sanierung der Schwimmhalle wurden die Becken und Beckenumgänge auf den Rohbauzustand zurückgeführt, teilweise abgebrochen, ergänzt und erneuert. Die Becken wurden dabei attraktiver und nutzungsorientierter gestaltet.

Insbesondere das Attraktionsbecken mit Strömungskanal und einem neuartigen Wellenerzeuger, der unterschiedliche Wellenbilder ermöglicht, steigert die Attraktivität des Bades. Höhendifferenzen wurden nach Möglichkeit beseitigt oder durch Rampen im Sinne eines barrierefreien Bades ausgeglichen.

Deckensegel und ein neues Beleuchtungskonzept lassen die Schwimmhalle hell und freundlich erscheinen.

Der Sanitärbereich wurde komplett neu errichtet. Die Umkleibereiche sind in ihrer Struktur erhalten geblieben, die Oberflächen (Wände, Böden, Decken) sind jedoch ebenfalls erneuert worden.

Eingangsbereich und Gastronomie wurden komplett neu gestaltet. Über einen neu angelegten Eingang gelangt der Besucher in das Foyer mit Kasse und Shopfläche. Die Gastronomie wurde durch einen Anbau erweitert, über den der Besucher diese betritt. So kann sie sowohl von externen Besuchern, als auch von Badegästen in zwei voneinander getrennten Bereichen genutzt werden.

Die Gebäudehülle wurde in großen Teilen belassen.

Wellenerzeuger

